



Operating Instructions

RI IO/i

NO | Bruksanvisning

PL | Instrukcja obsługi

PT-BR | Manual de instruções

RU | Руководство по эксплуатации

TR | Kullanım kılavuzu

ZH | 操作说明书



42,0410,2056

011-05122022


Innholdsfortegnelse

Generelt.....	4
Apparatkonsept.....	4
Leveranseinnhold.....	4
Omgivelsesbetingelser	5
Installasjonsbestemmelser.....	5
Sikkerhet.....	5
Betjeningselementer, tilkoblinger og visninger.....	6
Betjeningselementer og tilkoblinger på grensesnittet.....	6
Visninger i grensesnittet.....	6
Installere grensesnitt	8
Sikkerhet.....	8
Installere grensesnitt	8
Digitale inngangssignaler – signaler fra roboten til strømkilden	9
Generelt.....	9
Parameter.....	9
Tilgjengelige signaler	9
Working mode (arbeidsmodus).....	9
Job number (jobbnummer)	10
Analoge inngangssignaler – signaler fra roboten til strømkilden	11
Generelt.....	11
Tilgjengelige signaler	11
Digitale utgangssignaler – signaler fra strømkilden til roboten.....	12
Generelt.....	12
Spenningsforsyning av de digitale utgangene.....	12
Tilgjengelige signaler	12
Brukseksempler	13
Generelt.....	13
Brukseksempel standardmodus	13
Brukseksempel OC-modus	13
Oversikt plugg-programmering.....	15
Oversikt plugg-programmering.....	15

Generelt


Apparatkonsept Grensesnittet har analoge og digitale inn- og utganger og kan brukes både i standardmodus og i Open-Collector-modus (OC-modus). Omkoblingen mellom modiene foregår ved hjelp av krysskobling.

Det følger et kabeltre med grensesnittet slik at det kan kobles til strømkilden. Som forlengelse til kabeltreet finnes det en SpeedNet-forbindelsesledning. For tilkobling av grensesnittet til robotstyringen finnes det et klargjort kabeltre. På grensesnittsiden er kabeltreet forhåndsinstallert med bruksklare molexplugs. På robotsiden må kabeltreet tilpasses tilkoblingen på robotstyringen.



- (1) Strømkilde med valgfri tilkobling for SpeedNet på baksiden av apparatet**
- (2) SpeedNet-forbindelseskabel**
- (3) Kabeltre for tilkobling til strømkilden**
- (4) Grensesnitt**
- (5) Kabeltre for tilkobling til robotstyringen**

Leveranseinnhold



- (1) Robot-grensesnitt**
- (2) Kabeltre for tilkobling til strømkilden**
- (3) Bruksanvisning (ikke avbildet)**

Omgivelsesbedingelser**FORSIKTIG!****Fare på grunn av ikke-tillatte omgivelsesbetingelser.**

Følgene kan bli alvorlige skader på apparatet.

- Apparatet må kun lagres og brukes under de omgivelsesbetingelsene som oppført nedenfor.

Lufttemperatur i omgivelsen:

- under drift: 0 °C til 40 °C (32 °F til 104 °F)
- ved transport og lagring: -25 °C til +55 °C (-13 °F til 131 °F)

Relativ luftfuktighet:

- inntil 50 % ved 40 °C (104 °F)
- inntil 90 % ved 20 °C (68 °F)

Omgivelsesluft: fri for støv, syrer, korrosive gasser eller substanser osv.

Høyde over havet: inntil 2000 m (6500 ft).

Beskytt apparatet mot mekaniske skader ved oppbevaring/bruk.

Installasjonsbestemmelser

Grensesnittet må installeres på en montasjeskinne i et automat- eller robotkoblingsskap.

Sikkerhet**FARE!****Fare på grunn av feilbetjening og mangelfullt utført arbeid.**

Følgene kan bli alvorlige personskader og materielle skader.

- Alt arbeid og alle funksjonene som er beskrevet i dette dokumentet, skal utelukkende utføres av opplært fagpersonale.
- Les og forstå dette dokumentet.
- Les og forstå alle bruksanvisningene for systemkomponentene, især sikkerhetsforskriftene.


**FARE!****Fare på grunn av utilsiktet signaloverføring.**

Følgene kan bli alvorlige personskader og materielle skader.

- Ikke overfør sikkerhetsrelevante signaler over grensesnittet.

Betjeningselementer, tilkoblinger og visninger

Betjeningselementer og tilkoblinger på grensesnittet



(1) Plugg X1

(2) Plugg X2

(3) Plugg X3

(4) Krysskobling

for innstilling av driftstypen – standardmodus / OC-modus


(5) Plugg X8

for forsyning av tilkoblingen SpeedNet

(6) Tilkobling SpeedNet

for tilkobling til strømkilden

Visninger i grensesnittet



Pos. LEDindikator

(1) STD/OC

lyser når OC er aktiv

(2) Welding start

lyser når aktiv

(3) Robot ready

lyser når aktiv

(4) Touch Sensing

lyser når aktiv

(5) Arc stable / Touch signal

lyser når aktiv

(6) **Power source ready**

lyser når aktiv

(7) **+3V3**

lyser når grensesnittet forsynes

Installere grensesnitt

Sikkerhet



FARE!

Fare på grunn av elektrisk strøm.

Følgene kan bli alvorlige personskader og dødsfall.

- Før arbeidet starter, må alle involverte apparater og komponenter slås av og kobles fra strømnettet.
- Alle involverte apparater og komponenter må sikres mot gjeninnkobling.
- Når du har åpnet apparatet, må du forsikre deg om at elektrisk ladede komponenter (f.eks. kondensatorer) er utladet ved hjelp av et egnet måleapparat.





FARE!

Fare på grunn av elektrisk strøm ved utilstrekkelig jordledningsforbindelse.

Følgene kan bli alvorlige personskader og materielle skader.

- Bruk alt det opprinnelige antallet originale apparathusskruer.

Installere grensesnitt



- 2 Kontroller krysskoblingens posisjon på grensesnittet – standardmodus / OC-modus
- 3 Koble kabeltreet (2) til robotstyringen
- 4 Koble kabeltreet (2) til grensesnittet som vist på bildet
- 5 Koble kabeltreet (1) til grensesnittet som vist på bildet
- 6 Koble kabeltreet (1) til SpeedNet-forbindelseskabelen på strømkilden
- 7 Koble SpeedNet-forbindelseskabelen til tilkoblingen SpeedNet på baksiden av strømkilden

Digitale inngangssignaler – signaler fra roboten til strømkilden

NO

- Generelt**
- Kobling av de digitale inngangssignalene
 - i standardmodus på 24 V (high)
 - i Open-Collector-modus på GND (low)

MERKNAD!

I Open-Collector-modus er alle signalene invertert (invertert logikk).

- Parameter**
- Signalnivå:
- Low (0) = 0 - 2,5 V
 - High (1) = 18 - 30 V

Referansepotensial: GND = X1/13, X1/14, X3/4, X3/12

Tilgjengelige signaler

Du finner beskrivelse for signalene nedenfor i dokumentet "Signalbeskrivelser grensesnitt TPS/i".

Signalbetegnelse Programmering	Kobling standardmodus Kobling OC-modus
Welding start (sveising på) Plugg X1/1	24 V = aktiv 0 V = aktiv
Robot ready (robot klar) Plugg X1/2	24 V = aktiv 0 V = aktiv
Wire forward (tråd fremover) Plugg X1/3	24 V = aktiv 0 V = aktiv
Torch blow out (blåse ut sveisepistol) Plugg X15	24 V = aktiv 0 V = aktiv
Touch sensing (TouchSensing) Plugg X1/4	24 V = aktiv 0 V = aktiv
Working mode (arbeidsmodus)	Se beskrivelsen av signalene nedenfor
Job number (jobbnummer)	Se beskrivelsen av signalene nedenfor

**Working mode
(arbeidsmodus)**

Verdiområde arbeidsmodus:

Bit 2 Bit 1 Bit 0	Beskrivelse
0 0 0	Internt parametervalg
0 0 1	Karakteristikker drift spesiell 2-takts-drift
0 1 0	Jobbdrift

MERKNAD!

Sveiseparameterne fastsettes gjennom de analoge nominelle verdiene.

Signalnivå når bits 0–2 er satt:

Signalnivå i standardmodus	Signalnivå i OC-modus
Stecker X1/7 (Bit 0) = High	Stecker X1/7 (Bit 0) = Low
Stecker X1/8 (Bit 1) = High	Stecker X1/8 (Bit 1) = Low
Stecker X1/9 (Bit 2) = High	Stecker X1/9 (Bit 2) = Low

**Job number
(jobbnummer)**

- Signalet Job number er tilgjengelig når det i Working mode-bits 0–2 er valgt karakteristikken drift spesiell 2-taktsdrift eller jobbdrift.
 - Du finner mer informasjon om Working mode-bits 0–2 **Working mode (arbeidsmodus)** på side 9
- Med signalet Job number åpnes lagrede sveiseparametere via nummeret til tilsvarende jobb.

Plugg	Standardmodus OC-modus
X1/10	24 V - Bit 1 0 V - Bit 1
X1/11	24 V - Bit 2 0 V - Bit 2
X1/12	24 V - Bit 3 0 V - Bit 3

Velg ønsket jobbnummer ved hjelp av bitskoden (0–7 mulige jobbnumre):

- 00000001 = jobbnummer 1
- 00000010 = jobbnummer 2
- 00000011 = jobbnummer 3
- ...
- 00000111 = jobbnummer 7

MERKNAD!

Jobbnummer "0" gjør det mulig å velge jobb på betjeningspanelet til strømkilden.

Analoge inngangssignaler – signaler fra roboten til strømkilden

NO

Generelt

De analoge differanseforsterkningsinngangene på grensesnittet sikrer galvanisk skille mellom grensesnittet og de analoge utgangene på robotstyringen. Hver inngang på grensesnittet har et eget negativt potensial.

MERKNAD!

Hvis robotstyringen bare har en felles GND for sine analoge utgangssignaler, må de negative potensialene til inngangene på grensesnittet forbunes med hverandre.

De analoge inngangene som beskrives nedenfor er aktive ved en spenning på 0–10 V. Hvis enkelte analoge innganger ikke er i bruk (eksempelvis for ArcLength correction), overføres verdiene som er innstilt på strømkilden.

Tilgjengelige signaler

Du finner beskrivelse for signalene nedenfor i dokumentet "Signalbeskrivelser grensesnitt TPS/i".

Signalbetegnelse	Programmering
Wire feed speed command value (Nominell verdi trådhastighet)	Plugg X2/1 = 0–10 V Plugg X2/4 = GND
Arclength correction (Nominell verdi lengdekorrigering av lysbue)	Plugg X2/2 = 0–10 V Plugg X2/5 = GND

Digitale utgangssignaler – signaler fra strømkilden til roboten

Generelt	Hvis forbindelsen mellom strømkilden og grensesnittet blir brutt, blir alle digitale utgangssignaler på grensesnittet satt til "0".
-----------------	---

Spenningsforsyning av de digitale utgangene

FARE!

Fare på grunn av elektrisk strøm.

Følgene kan bli alvorlige personskader og dødsfall.

- ▶ Før arbeidet starter, må alle involverte apparater og komponenter slås av og kobles fra strømnettet.
 - ▶ Alle involverte apparater og komponenter må sikres mot gjeninnkobling.
-

De digitale utgangene må forsynes med en kundespesifikk spennin (inntil maks. 36 V). Gå frem på følgende måte for forsyning av de digitale utgangene med en kundespesifikk spennin:

- 1** koble kabelen for den kundespesifikke spenningsforsyningen til plugg X3/1
-

Tilgjengelige signaler

Du finner beskrivelse for signalene nedenfor i dokumentet "Signalbeskrivelser grensesnitt TPS/i".


Signalbetegnelse	Programmering Kobling
Arc stable / Touch signal (Strømflyt / Touch-signal)	Plugg X3/7 24 V = aktiv
Power source ready (Strømkilde klar)	Plugg X3/9 24 V = aktiv
Collisionbox active (CrashBox aktiv)	Plugg X3/8 24 V = aktiv

Brukseksempler

Generelt

Avhengig av kravene til robotbruken trenger ikke alle inngangs- og utgangssignaler å være i bruk.
Signalene som må brukes, er markert med en stjerne nedenfor.


Brukseksempel standardmodus



- X1/1 = Welding start (digital inngang) *
- X3/7 = Arc stable / Touch signal (digital utgang) *
- X2/1 = Wire feed speed command value + (analog inngang) *
- X2/4 = Wire feed speed command value - (analog inngang) *
- X2/2 = Arc length correction + (analog inngang) *
- X2/5 = Arc length correction - (analog inngang) *
- X1/2 = Robot ready (digital inngang) *
- X3/9 = Power source ready (digital utgang)
- X3/1 = tilførselsspenning for digitale utganger *
- X3/8 = Collisionbox active (digital utgang)

* = signalet må brukes

Brukseksempel OC-modus



X1/1 = Welding start (digital inngang) *
X3/7 = Arc stable / Touch signal (digital utgang) *
X2/1 = Wire feed speed command value + (analog inngang) *
X2/4 = Wire feed speed command value - (analog inngang) *
X2/2 = Arclength correction + (analog inngang) *
X2/5 = Arclength correction - (analog inngang) *
X1/2 = Robot ready (digital inngang) *
X3/9 = Power source ready (digital utgang)
X3/1 = tilførselsspenning for digitale utganger *
X3/8 = Collisionbox active (digital utgang)

* = signalet må brukes

Oversikt plugg-programmering

NO

Oversikt plugg-programmering

Plugg X1 - digital inngang:

Plugg Signal

- 1 Welding start**
- 2 Robot ready**
- 3 Wire forward**
- 4 Touch sensing**
- 5 Torch blow out**
- 6 -**
- 7 Working mode, BIT 0**
- 8 Working mode, BIT 1**
- 9 Working mode, BIT 2**
- 10 Job number, BIT 0**
- 11 Job number, BIT 1**
- 12 Job number, BIT 2**
- 13 GND**
- 14 GND**

Plugg X2 - analog inngang:

Plugg Signal

- 1 Wire feed speed command value**
- 2 Arclength correction command value**
- 3 -**
- 4 GND Wire feed speed command value**
- 5 GND Arclength correction command value**
- 6 -**

Plugg X3 - digital utgang:

Plugg Signal

- 1 Tilførselsspenning for digitale utganger**
- 2 -**
- 3 -**
- 4 GND**
- 5 -**
- 6 -**

7	Arc stable
8	Collisionbox active
9	Power source ready
10	-
11	-
12	GND

Spis treści

Informacje ogólne	18
Koncepcja urządzenia.....	18
Zakres dostawy.....	19
Warunki otoczenia.....	19
Zasady instalacji.....	19
Bezpieczeństwo.....	20
Elementy obsługi, przyłącza i wskaźniki.....	21
Elementy obsługi i przyłącza interfejsu.....	21
Wskaźniki na interfejsie.....	21
Instalacja interfejsu	23
Bezpieczeństwo.....	23
Instalacja interfejsu	23
Cyfrowe sygnały wejściowe — sygnały od robota do źródła prądu spawalniczego.....	25
Informacje ogólne	25
Parametry.....	25
Dostępne sygnały.....	25
Working mode (tryb pracy).....	25
Job number (Numer zadania)	26
Analogowe sygnały wejściowe — sygnały od robota do źródła prądu spawalniczego	27
Informacje ogólne	27
Dostępne sygnały.....	27
Cyfrowe sygnały wyjściowe — sygnały od źródła prądu spawalniczego do robota.....	28
Informacje ogólne	28
Zasilanie napięciem wyjść cyfrowych.....	28
Dostępne sygnały.....	28
Przykłady zastosowania.....	29
Informacje ogólne	29
Przykład zastosowania w trybie standardowym.....	29
Przykład zastosowania w trybie OC	29
Przegląd przypisania styków.....	31
Przegląd przypisania styków.....	31

Informacje ogólne


Konsepcja urządzenia

Interfejs dysponuje wejściami i wyjściami analogowymi oraz cyfrowymi; można z niego korzystać zarówno w trybie standardowym, jak i w trybie Open Collector (trybie OC). Do przełączania trybów interfejsu służy zworka.


Aby umożliwić połączenie interfejsu ze źródłem prądu spawalniczego, razem z interfejsem jest dostarczana wiązka kablowa. Do przedłużenia wiązki kablowej można wykorzystać kabel połączeniowy SpeedNet.

Do połączenia interfejsu ze sterownikiem robota służy specjalna, fabryczna wiązka kablowa.

Wiązka kablowa od strony interfejsu jest fabrycznie wyposażona we wtyki typu Molex. Od strony robota należy przystosować wiązkę kablową do techniki przyłączeniowej sterownika robota.



- (1)** Źródło prądu spawalniczego z opcjonalnym przyłączem SpeedNet z tyłu urządzenia
- (2)** Kabel połączeniowy SpeedNet
- (3)** Wiązka kablowa do połączenia ze źródłem prądu spawalniczego
- (4)** Interfejs
- (5)** Wiązka kablowa do połączenia ze sterownikiem robota

Zakres dostawy**(1) Interfejs robota****(2) Wiązka kablowa do połączenia ze źródłem prądu spawalniczego****(3) Instrukcja obsługi (nie przedstawiona na rysunku)****Warunki otoczenia****OSTROŻNIE!****Niebezpieczeństwo wywołane niedopuszczalnymi warunkami otoczenia.**

Skutkiem mogą być poważne uszkodzenia urządzenia.

- Urządzenie przechowywać i użytkować wyłącznie w niżej określonych warunkach otoczenia.

Zakres temperatur powietrza otoczenia:

- podczas eksploatacji: od - 0 °C do 40 °C (od 32 °F do 104 °F)
- podczas transportu i magazynowania: od -25°C do +55°C (od -13°F do 131°F)

Wilgotność względna powietrza:

- do 50% przy 40°C (104°F);
- do 90% przy 20°C (68°F).

Powietrze otoczenia: wolne od pyłu, kwasów, powodujących korozję gazów lub substancji itp.

Wysokość nad poziomem morza: maks. 2000 m (6500 ft).

Urządzenie należy przechowywać i eksploatować w sposób zapewniający ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Zasady instalacji

Interfejs należy zainstalować na szybie profilowanej w szafie sterowniczej robota lub automatu.

Bezpieczeństwo



NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Niebezpieczeństwo wskutek błędów obsługi i nieprawidłowego wykonywania prac.

Skutkiem mogą być poważne uszczerbki na zdrowiu i straty materialne.

- ▶ Wszystkie czynności i funkcje opisane w tym dokumencie mogą wykonywać tylko przeszkoleni pracownicy wykwalifikowani.
- ▶ Należy dokładnie zapoznać się z niniejszym dokumentem.
- ▶ Przeczytać i zrozumieć wszystkie instrukcje obsługi komponentów systemu, w szczególności przepisy dotyczące bezpieczeństwa.



NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Nie bezpieczeństwo wskutek nieplanowanej transmisji sygnału.


Skutkiem mogą być poważne uszczerbki na zdrowiu i straty materialne.

- ▶ Za pomocą interfejsu nie przesyłać sygnałów istotnych dla bezpieczeństwa.

Elementy obsługi, przyłącza i wskaźniki

PL

Elementy obsługi i przyłącza interfejsu



(1) Wtyk X1

(2) Wtyk X2

(3) Wtyk X3

(4) Zworka

do ustawiania trybu pracy — tryb standardowy / tryb OC


(5) Wtyk X8

do zasilania przyłącza SpeedNet

(6) Przyłącze SpeedNet

do połączenia ze źródłem prądu spawalniczego

Wskaźniki na interfejsie



Poz. Wskaźnik diodowy

(1) STD/OC

świeci, gdy aktywny jest tryb OC

(2) Welding start

świeci, gdy aktywny

(3) Robot ready

świeci, gdy aktywny

(4) Touch Sensing

świeci, gdy aktywny

(5) Arc stable / Touch signal

świeci, gdy aktywny

(6) Power source ready

świeci, gdy aktywny

(7) +3V3

świeci, gdy dostępne jest zasilanie interfejsu

Instalacja interfejsu

Bezpieczeństwo



NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Niebezpieczeństwo stwarzane przez prąd elektryczny.

Skutkiem mogą być poważne obrażenia ciała i śmierć.

- ▶ Przed rozpoczęciem prac wyłączyć wszystkie uczestniczące urządzenia i komponenty i odłączyć od sieci zasilającej.
- ▶ Zabezpieczyć wszystkie uczestniczące urządzenia i komponenty przed ponownym włączeniem.
- ▶ Po otwarciu urządzenia odpowiednim przyrządem pomiarowym sprawdzić, czy wszystkie elementy naładowane elektrycznie (np. kondensatory) są rozładowane.




NIEBEZPIECZEŃSTWO!


Niebezpieczeństwo stwarzane przez prąd elektryczny wskutek niedostatecznego połączenia z przewodem ochronnym.

Skutkiem mogą być poważne uszczerbki na zdrowiu i straty materialne.

- ▶ Zawsze używać oryginalnych wkrętów obudowy w pierwotnej liczbie.

Instalacja interfejsu





- 2** Sprawdzić pozycję zworki w interfejsie — tryb standardowy / tryb OC.
- 3** Podłączyć wiązkę kablową (2) do sterownika robota.
- 4** Podłączyć wiązkę kablową (2) do interfejsu zgodnie z ilustracją.
- 5** Podłączyć wiązkę kablową (1) do interfejsu zgodnie z ilustracją.
- 6** Podłączyć wiązkę kablową (1) do kabla połączniowego SpeedNet źródła spawalniczego.
- 7** Podłączyć kabel połączniowy SpeedNet do przyłącza SpeedNet z tyłu źródła spawalniczego.

Cyfrowe sygnały wejściowe — sygnały od robota do źródła prądu spawalniczego

PL

Informacje ogólne

Okablowanie cyfrowych sygnałów wejściowych

- w trybie standardowym na 24 V (High);
- w trybie Open Collector na GND (Low).

WSKAZÓWKA!

W przypadku trybu Open Collector wszystkie sygnały są odwrócone (odwrócona logika).

Parametry

Poziom sygnału:

- Low (0) = 0–2,5 V
- High (1) = 18–30 V

Potencjał referencyjny: GND = X1/13, X1/14, X3/4, X3/12

Dostępne sygnały

Opisy poniższych sygnałów znajdują się w dokumencie „Opis sygnałów interfejsu TPS/i”.

Nazwa sygnału Przypisanie	Okablowanie trybu standardowego Okablowanie trybu OC
Welding start (spawanie włączone) Wtyk X1/1	24 V = aktywne 0 V = aktywne
Robot ready (robot gotowy) Wtyk X1/2	24 V = aktywne 0 V = aktywne
Wire forward (drut do przodu) Wtyk X1/3	24 V = aktywne 0 V = aktywne
Torch blow out (przedmuchiwianie palnika spawalniczego) Wtyk X15	24 V = aktywne 0 V = aktywne
Touch sensing (TouchSensing) Wtyk X1/4	24 V = aktywne 0 V = aktywne
Working mode (tryb pracy)	patrz poniższy opis sygnału
Job number (numer zadania)	patrz poniższy opis sygnału

Working mode (tryb pracy)

Zakres wartości w trybie pracy:

Bit 2 Bit 1 Bit 0	Opis
Napięcie zasilające wyjścia cyfrowych	Wybór parametrów wewnętrznych
Napięcie zasilające wyjścia cyfrowych	Charakterystyki 2-taktu specjalnego
Napięcie zasilające wyjścia cyfrowych	Tryb Job

WSKAZÓWKA!

Parametry spawania ustala się za pomocą analogowych wartości zadanych.

Signal-Level, gdy ustawione są Bit 0 – Bit 2:

Signal-Level w trybie standardowym	Signal-Level w trybie OC
Stecker X1/7 (Bit 0) = High	Stecker X1/7 (Bit 0) = Low
Stecker X1/8 (Bit 1) = High	Stecker X1/8 (Bit 1) = Low
Stecker X1/9 (Bit 2) = High	Stecker X1/9 (Bit 2) = Low

Job number (Numer zadania)

- Sygnał Job number jest dostępny, gdy bitami 0–2 trybu Working mode charakterystyk wybrano tryb 2-takt specjalny lub tryb Job.
 - Bliższe informacje dotyczące bitów 0–2 trybu Working mode — patrz [Working mode \(tryb pracy\)](#) od strony 25.
- Sygnał Job number wywołuje zapisane parametry spawania za pośrednictwem numeru danego zadania.

Wtyk	Tryb standardowy Tryb OC
X1/10	24 V – bit 1 0 V – bit 1
X1/11	24 V – bit 2 0 V – bit 2
X1/12	24 V – bit 3 0 V – bit 3

Żądzany numer zadania wybrać za pomocą kodowania bitowego (0–7 to możliwe numery zadań):

- 00000001 = numer zadania 1
- 00000010 = numer zadania 2
- 00000011 = numer zadania 3
- ...
- 00000111 = numer zadania 7

WSKAZÓWKA!

Numer zadania „0” umożliwia wybór zadania na panelu obsługowym źródła spawalniczego.

Analogowe sygnały wejściowe — sygnały od robota do źródła prądu spawalniczego

Informacje ogólne

Analogowe wejścia wzmacniacza różnicowego w interfejsie zapewniają oddzielenie galwaniczne interfejsu od analogowych wyjść sterownika robota. Każde wejście w interfejsie dysponuje własnym potencjałem ujemnym.

WSKAZÓWKA!

Jeżeli sterownik robota posiada tylko jedno wspólne GND dla swoich analogowych sygnałów wyjściowych, ujemne potencjały wejść w interfejsie muszą być ze sobą połączone.

Poniżej opisane wejścia analogowe są aktywne w przypadku napięć w zakresie 0–10 V. Jeżeli poszczególne wyjścia analogowe pozostaną nieobłożone (przykładowo te dla parametru Arc length correction), zostaną przyjęte wartości ustawione w źródle spawalniczym.

Dostępne sygnały

Opisy poniższych sygnałów znajdują się w dokumencie „Opis sygnałów interfejsu TPS/i”.

Nazwa sygnału	Przypisanie
Wire feed speed command value (wartość zadana prędkości podawania drutu)	Wtyk X2/1 = 0–10 V Wtyk X2/4 = GND
Arc length correction (wartość zadana korekty długości łuku spawalniczego)	Wtyk X2/2 = 0–10 V Wtyk X2/5 = GND

Cyfrowe sygnały wyjściowe — sygnały od źródła prądu spawalniczego do robota

Informacje ogólne

Jeżeli połączenie między źródłem spawalniczym a interfejsem robota jest przerwane, system ustawi wszystkie cyfrowe sygnały wyjściowe interfejsu na „0”.

Zasilanie napięciem wyjść cyfrowych

NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Niebezpieczeństwo stwarzane przez prąd elektryczny.

Skutkiem mogą być poważne obrażenia ciała i śmierć.

- ▶ Przed rozpoczęciem prac wyłączyć wszystkie uczestniczące urządzenia i komponenty i odłączyć od sieci zasilającej.
- ▶ Zabezpieczyć wszystkie uczestniczące urządzenia i komponenty przed ponownym włączeniem.

Wyjścia cyfrowe muszą być zasilane napięciem właściwym dla danego klienta (maks. 36 V). W celu zasilenia wyjść cyfrowych napięciem właściwym dla danego klienta wykonać następujące czynności:

- 1 Do wtyku X3/1 podłączyć kabel zasilania napięciem właściwym dla danego klienta.

Dostępne sygnały

Opisy poniższych sygnałów znajdują się w dokumencie „Opis sygnałów interfejsu TPS/i”.

Nazwa sygnału	Przypisanie Okablowanie
Arc stable / Touch signal (przeptyw prądu / TouchSignal)	Stecker X3/7 24 V = aktywny
Power source ready (źródło spawalnicze gotowe)	Stecker X3/9 24 V = aktywny
Collisionbox active (CrashBox aktywny)	Stecker X3/8 24 V = aktywny


Przykłady zastosowania

Informacje ogólne

W zależności od wymogów zastosowania robota nie muszą być wykorzystywane wszystkie sygnały wejściowe i wejściowe.
Sygnały, które muszą być wykorzystane, są poniżej oznaczone gwiazdką.

PL


Przykład zastosowania w trybie standardowym



- X1/1 = Welding start (wejście cyfrowe) *X3/7 = Arc stable / Touch signal (wyjście cyfrowe) *
X2/1 = Wire feed speed command value + (wejście analogowe) *
X2/4 = Wire feed speed command value - (wejście analogowe) *
X2/2 = Arclength correction + (wejście analogowe) *
X2/5 = Arclength correction - (wejście analogowe) *
X1/2 = Robot ready (wejście cyfrowe) *
X3/9 = Power source ready (wyjście cyfrowe)
X3/1 = napięcie zasilające dla wyjść cyfrowych *
X3/8 = Collisionbox active (wyjście cyfrowe)

* = sygnał musi być użyty

Przykład zastosowania w trybie OC



X1/1 = Welding start (wejście cyfrowe) *
X3/7 = Arc stable / Touch signal (wyjście cyfrowe) *
X2/1 = Wire feed speed command value + (wejście analogowe) *
X2/4 = Wire feed speed command value - (wejście analogowe) *
X2/2 = Arclength correction + (wejście analogowe) *
X2/5 = Arclength correction - (wejście analogowe) *
X1/2 = Robot ready (wejście cyfrowe) *
X3/9 = Power source ready (wyjście cyfrowe)
X3/1 = napięcie zasilające dla wyjść cyfrowych *
X3/8 = Collisionbox active (wyjście cyfrowe)

* = sygnał musi być użyty

Przegląd przypisania styków

PL

Przegląd przypisania styków

Wtyk X1 — wejście cyfrowe:

Styk Sygnał

1 Welding start

2 Robot ready

3 Wire forward

4 Touch sensing

5 Torch blow out

6 -

7 Working mode, BIT 0

8 Working mode, BIT 1

9 Working mode, BIT 2

10 Job number, BIT 0

11 Job number, BIT 1

12 Job number, BIT 2

13 GND

14 GND

Wtyk X2 — wejście analogowe:

Styk Sygnał

1 Wire feed speed command value

2 Arclength correction command value

3 -

4 GND Wire feed speed command value

5 GND Arclength correction command value

6 -

Wtyk X3 — wyjście cyfrowe:

Styk Sygnał

1 Napięcie zasilania dla wyjść cyfrowych

2 -

3 -

4 GND

5 -

6 -

7	Arc stable
8	Collisionbox active
9	Power source ready
10	-
11	-
12	GND

Índice

Informações gerais.....	34
Conceito de dispositivo.....	34
Escopo de fornecimento.....	35
Condições ambientais.....	35
Determinações da instalação.....	35
Segurança.....	35
Elementos de comando, conexões e indicações.....	37
Elementos de comando e conexões na interface.....	37
Indicações na interface.....	37
Instalar a interface.....	39
Segurança.....	39
Instalar interface.....	39
Sinal de entrada digital - sinal do robô para a fonte de solda.....	40
Informações gerais.....	40
Parâmetros.....	40
Sinais disponíveis.....	40
Working mode (modo de trabalho).....	40
Job number (número do serviço).....	41
Sinal de entrada analógica - sinal do robô para a fonte de solda.....	42
Informações gerais.....	42
Sinais disponíveis.....	42
Sinais de saída digital - Sinais da fonte de solda para o robô	43
Informações gerais.....	43
Alimentação elétrica das saídas digitais	43
Sinais disponíveis.....	43
Exemplos de aplicação.....	44
Geral	44
Exemplo de aplicação no modo padrão.....	44
Exemplo de aplicação no modo OC	45
Visão geral da ocupação do pino.....	46
Visão geral da ocupação dos pinos.....	46

Informações gerais


Conceito de dispositivo

A interface dispõe de entradas e saídas analógicas e digitais e pode ser operada tanto no modo padrão quanto no modo Open-Collector (Modo OC). A comutação entre os modos ocorre através do Jumper.

Para a conexão da interface com a fonte de solda é fornecido juntamente com a interface um chicote de cabo. Como extensão para o chicote de cabo está disponível um cabo de conexão SpeedNet.


Para a conexão da interface com o comando do robô está disponível um chicote de cabo pré-fabricado.

O chicote de cabo é pré-confeccionado de forma pronta para a conexão com conectores Molex do lado da interface. Do lado do robô, o chicote de cabo deve se adaptado à tecnologia de conexão do comando do robô.



- (1) Fonte de solda com conexão SpeedNet opcional no lado traseiro do aparelho**
- (2) Cabo de conexão SpeedNet**
- (3) Chicote de cabo para a conexão com a fonte de solda**
- (4) Interface**
- (5) Chicote de cabo para a conexão com o comando do robô**

Escopo de fornecimento



- (1) Interface do robô
- (2) Chicote de cabo para conexão da fonte de solda
- (3) Manual de instruções (não ilustrado)

Condições ambientais



CUIDADO!

Perigo devido a condições ambientais inapropriadas.

Graves danos no dispositivo podem ser provocados.

- Armazenar e operar o dispositivo apenas nas condições ambientais indicadas a seguir.

Faixa de temperatura do ar ambiente:

- durante operação: 0 °C a +40 °C (32 °F a 104 °F)
- no transporte e armazenamento: -25 °C a +55 °C (-13 °F a 131 °F)

Umidade relativa do ar:

- até 50% a 40 °C (104 °F)
- até 90% a 20 °C (68 °F)

Ar ambiente: livre de pó, ácidos, gases ou substâncias corrosivas etc.

Altitude acima do nível do mar: até 2000 m (6500 ft).

Armazenar/operar o dispositivo protegido de danos mecânicos.

Determinações da instalação

A interface deve ser instalada sobre um trilho de cobertura em um quadro de comando de máquinas ou do robô.

Segurança



PERIGO!

Perigo devido a manuseio e trabalhos realizados incorretamente.

Podem ocorrer danos pessoais e materiais graves.

- Todos os trabalhos e funções descritos neste documento só podem ser realizados por pessoal especializado e treinado.
- Este documento deve ser lido e entendido.
- Todos os manuais de instruções dos componentes do sistema, especialmente as diretrizes de segurança, devem ser lidos e compreendidos.



PERIGO!


Perigo devido à transmissão de sinal não programada.

Podem ocorrer danos pessoais e materiais graves.

- Através da interface, não transmitir sinais relacionados à segurança.
-


Elementos de comando, conexões e indicações

Elementos de comando e conexões na interface



- (1) Conector X1**
- (2) Conector X2**
- (3) Conector X3**
- (4) Jumper**
para o ajuste dos modos de operação - Modo padrão / Modo OC
- (5) Conector X8**
para alimentação das conexões SpeedNet
- (6) Conexão SpeedNet**
para a conexão com a fonte de solda

Indicações na interface



Pos.	LED/Indicação
(1)	STD/OC acende quando OC ativo
(2)	Welding start (iniciar soldagem) acende quando ativo
(3)	Robot ready (robô pronto) acende quando ativo

- (4) Touch Sensing (touchsensing)**
acende quando ativo
- (5) Arc stable / Touch signal (fluxo de corrente / sinal de toque)**
acende quando ativo

(6) Power source ready (fonte de solda pronta)

acende quando ativo

(7) +3V3

acende quando houver alimentação da interface

Instalar a interface

Segurança



PERIGO!

Perigo devido à corrente elétrica.

Podem ocorrer morte e ferimentos graves.

- Antes de começar os trabalhos, todos os dispositivos e componentes envolvidos devem ser desligados e desconectados da rede de energia.
- Todos os dispositivos listados e componentes devem ser protegidos contra religamento.
- Depois de abrir o aparelho, certificar-se, com a ajuda de um medidor adequado, de que os componentes elétricos (por exemplo, capacitores) estejam descarregados.





PERIGO!

Perigo devido à corrente elétrica em decorrência de conexão insuficiente com o fio terra.

Podem ocorrer danos pessoais e materiais graves.

- Sempre use todos os parafusos originais da carcaça.

Instalar interface



- 2** Verificar a posição do jumper na interface - modo padrão / modo OC
- 3** Conectar o chicote de cabo (2) no controle do robô
- 4** Conectar o chicote de cabo (2) na interface conforme ilustrado
- 5** Conectar o chicote de cabo (1) na interface conforme ilustrado
- 6** Conectar o chicote de cabo (1) no cabo de conexão SpeedNet da fonte de solda
- 7** Conectar o cabo de conexão SpeedNet na conexão SpeedNet na parte de trás da fonte de solda

Sinal de entrada digital - sinal do robô para a fonte de solda

Informações gerais

- Cabeamento dos sinais de entrada digitais
- no modo padrão em 24 V (High) (Alto)
 - no modo Open Collector em GND (Low) (Baixo)

AVISO!

No modo Open Collector, todos os sinais estão invertidos (lógica invertida).

Parâmetros

Nível do sinal:

- Low (0) = 0 - 2,5 V
- High (1) = 18 - 30 V

Potencial de referência: GND = X1/13, X1/14, X3/4, X3/12

Sinais disponíveis

As descrições dos sinais a seguir podem ser encontradas no documento „Descrição dos sinais da interface TPS/i“.

Designação do sinal Ocupação	Ativação modo padrão Ativação modo OC
Welding start (iniciar soldagem) Conector X1/1	24 V = ativo 0 V = ativo
Robot ready (robô pronto) Conector X1/2	24 V = ativo 0 V = ativo
Wire forward (avançar arame) Conector X1/3	24 V = ativo 0 V = ativo
Torch blow out (purgar tocha de solda) Conector X15	24 V = ativo 0 V = ativo
Touch sensing (touchsensing) Conector X1/4	24 V = ativo 0 V = ativo
Working mode (modo de trabalho)	consulte a descrição a seguir do sinal
Job number (número do serviço)	consulte a descrição a seguir do sinal

Working mode (modo de trabalho)

Intervalo de valores no modo de trabalho:

Bit 2 Bit 1 Bit 0	Descrição
0 0 0	Seleção do parâmetro interna
0 0 1	Curvas sinérgicas da operação especial em 2 tempos
0 1 0	Modo de trabalho

AVISO!

Os parâmetros de soldagem são indicados com valores nominais analógicos.

Nível de sinal quando for definido Bit 0 - Bit 2:

Nível de sinal no modo padrão	Nível de sinal no modo OC
Stecker X1/7 (Bit 0) = High	Stecker X1/7 (Bit 0) = Low
Stecker X1/8 (Bit 1) = High	Stecker X1/8 (Bit 1) = Low
Stecker X1/9 (Bit 2) = High	Stecker X1/9 (Bit 2) = Low

**Job number
(número do serviço)**

- O sinal Job number (número do serviço) está disponível se, com os Bits 0 - 2 do Working mode (modo de trabalho) das curvas sinérgicas, tiver sido selecionada a operação especial em 2-tempo ou o modo de trabalho.
 - Para mais informações sobre os Bits 0 - 2 do Working mode (modo de trabalho), consulte **Working mode (modo de trabalho)** a partir da página **40**
- Com o sinal Job number (número do serviço), são acessados os parâmetros de soldagem salvos através do número do serviço correspondente.

Conektor	Modo padrão Modo OC
X1/10	24 V - Bit 1 0 V - Bit 1
X1/11	24 V - Bit 2 0 V - Bit 2
X1/12	24 V - Bit 3 0 V - Bit 3

Selecionar o número do serviço desejado com a codificação Bit (0-7 números do serviço possíveis):

- 00000001 = número do serviço 1
- 00000010 = número do serviço 2
- 00000011 = número do serviço 3
- ...
- 00000111 = número do serviço 7

AVISO!

O número do serviço „0“ possibilita uma seleção de serviço no painel de comando da fonte de solda.

Sinal de entrada analógica - sinal do robô para a fonte de solda

Informações gerais As entradas analógicas do amplificador diferencial na interface garantem um isolamento galvânico da interface em relação às saídas analógicas do controle do robô. Cada entrada na interface possui um potencial negativo próprio.

AVISO!

Se o controle do robô somente possuir um GND comum para os seus sinais analógicos de saída, os potenciais negativos das entradas na interface devem ser conectados entre si.

As entradas analógicas descritas a seguir ficam ativas a tensão de 0 - 10 V. Se entradas analógicas individuais continuarem não ocupadas (por exemplo, para Arc length correction (correção do comprimento do arco voltaico)), os valores configurados na fonte de solda são aplicados.

Sinais disponíveis

As descrições dos sinais a seguir podem ser encontradas no documento „Descrição dos sinais da interface TPS/i“.

Designação do sinal	Ocupação
Wire feed speed command value (valor nominal do avanço de arame)	Conector X2/1 = 0 - 10 V Conector X2/4 = GND
Arc length correction (valor nominal da correção do comprimento do arco voltaico)	Conector X2/2 = 0 - 10 V Conector X2/5 = GND

Sinais de saída digital - Sinais da fonte de solda para o robô

Informações gerais Se a conexão entre a fonte de solda e a interface é interrompida, todos os sinais de saída digitais na interface são ajustados para „0“.

Alimentação elétrica das saídas digitais

PERIGO!

Perigo devido à corrente elétrica.

Podem ocorrer morte e ferimentos graves.

- ▶ Antes de começar os trabalhos, todos os dispositivos e componentes envolvidos devem ser desligados e desconectados da rede de energia.
- ▶ Todos os dispositivos listados e componentes devem ser protegidos contra religamento.

As saídas digitais precisam ser alimentadas com uma tensão específica do cliente (até no máx. 36 V). Para alimentar as saídas digitais com uma tensão específica do cliente, proceder da seguinte forma:

- 1 conectar o cabo da alimentação elétrica específica do cliente no conector X3/1

Sinais disponíveis

As descrições dos sinais a seguir podem ser encontradas no documento „Descrição dos sinais da interface TPS/i“.


Designação do sinal	Ocupação Ativação
Arc stable / Touch signal (fluxo de corrente / sinal de toque)	Conektor X3/7 24 V = ativo
Power source ready (fonte de solda pronta)	Conektor X3/9 24 V = ativo
Collisionbox active (CrashBox ativa)	Conektor X3/8 24 V = ativo

Exemplos de aplicação

Geral

Dependendo da solicitação na aplicação do robô, nem todos sinais de entrada e de saída precisam ser utilizados.
Os sinais que precisam ser utilizados estão identificados a seguir com um asterisco.


Exemplo de aplicação no modo padrão



- X1/1 = Welding start (iniciar soldagem) (entrada digital) *X3/7 = Arc stable / Touch signal (fluxo de corrente / sinal de toque) (saída digital) *X2/1 = Wire feed speed command value (valor nominal do avanço de arame) + (entrada analógica) *
X2/4 = Wire feed speed command value (valor nominal do avanço de arame) - (entrada analógica) *
X2/2 = Arclength correction (correção do comprimento do arco voltaico) + (entrada analógica) *
X2/5 = Arclength correction (correção do comprimento do arco voltaico) - (entrada analógica) *
X1/2 = Robot ready (robô pronto) (entrada digital) *
X3/9 = Power source ready (fonte de solda pronta) (saída digital)
X3/1 = Tensão de alimentação para saídas digitais *
X3/8 = Collisionbox active (CrashBox ativa) (saída digital)

* = o sinal precisa ser utilizado

Exemplo de aplicação no modo OC



- X1/1 = Welding start (iniciar soldagem) (entrada digital) *
- X3/7 = Arc stable / Touch signal (fluxo de corrente / sinal de toque) (saída digital) *
- X2/1 = Wire feed speed command value (valor nominal do avanço de arame) + (entrada analógica) *
- X2/4 = Wire feed speed command value (valor nominal do avanço de arame) - (entrada analógica) *
- X2/2 = Arc length correction (correção do comprimento do arco voltaico) + (entrada analógica) *
- X2/5 = Arc length correction (correção do comprimento do arco voltaico) - (entrada analógica) *
- X1/2 = Robot ready (robô pronto) (entrada digital) *
- X3/9 = Power source ready (fonte de solda pronta) (saída digital)
- X3/1 = Tensão de alimentação para saídas digitais *
- X3/8 = Collisionbox active (CrashBox ativa) (saída digital)

* = o sinal precisa ser utilizado

Visão geral da ocupação do pino

Visão geral da
ocupação dos pi-
nos

Conektor X1 - entrada digital:

Pino Sinal

1	Welding start (iniciar soldagem)
2	Robot ready (robô pronto)
3	Wire forward (avançar arame)
4	Touch sensing (touchsensing)
5	Torch blow out (purgar tocha de solda)
6	-
7	Working mode, BIT 0 (modo de trabalho)
8	Working mode, BIT 1 (modo de trabalho)
9	Working mode, BIT 2 (modo de trabalho)
10	Job number, BIT 0 (modo de trabalho)
11	Job number, BIT 1 (modo de trabalho)
12	Job number, BIT 2 (modo de trabalho)
13	GND
14	GND

Conektor X2 - entrada analógica:

Pino Sinal

1	Wire feed speed command value (valor nominal do avanço de arame)
2	Arclength correction command value (correção do comprimento do arco voltaico)
3	-
4	GND Wire feed speed command value (valor nominal do avanço de arame GND)
5	GND Arclength correction command value (correção do comprimento do arco voltaico GND)
6	-

Conektor X3 - saída digital:

Pino Sinal

1	Tensão de alimentação para saídas digitais
2	-
3	-
4	GND

5	-
6	-
7	Arc stable (fluxo de corrente)
8	Collisionbox active (CrashBox ativa)
9	Power source ready (fonte de solda pronta)
10	-
11	-
12	GND

Оглавление

Общие сведения	50
Концепция аппарата.....	50
Комплект поставки.....	51
Окружающие условия.....	51
Правила монтажа	51
Безопасность.....	52
Элементы управления, разъемы и индикаторы.....	53
Органы управления и разъемы интерфейса.....	53
Индикация интерфейса	53
Монтаж соединительного элемента	55
Безопасность.....	55
Установка интерфейса.....	55
Цифровые входные сигналы — сигналы, передаваемые от робота к источнику тока.....	57
Общие сведения	57
Параметры.....	57
Доступные сигналы	57
Working mode (Режим работы).....	57
Job number (Номер задания).....	58
Аналоговые входные сигналы — сигналы, передаваемые от робота к источнику тока	59
Общие сведения	59
Доступные сигналы	59
Цифровые выходные сигналы — сигналы, передаваемые от источника тока к роботу	60
Общие сведения	60
Подача питания для цифровых выходов.....	60
Доступные сигналы	60
Примеры применения.....	61
Общие сведения	61
Пример применения стандартного режима.....	61
Пример применения режима ОС.....	62
Перечень назначения контактов.....	63
Обзор назначения контактов.....	63

Общие сведения


Концепция аппарата

Интерфейс оснащен аналоговыми и цифровыми входами и выходами. Он может работать как в стандартном режиме, так и в режиме Open Collector («открытый коллектор», режим ОС). Для перехода между режимами используется переключатель.

Для подключения интерфейса к источнику тока в комплекте поставляется кабельный жгут. В дополнение к кабельному жгуту предоставляется соединительный кабель SpeedNet.


С помощью готового кабельного жгута интерфейс подключается к блоку управления робота.

Заводской кабельный жгут готов к подключению и оснащен разъемами Molex со стороны интерфейса. Со стороны робота кабельный жгут должен быть модифицирован, чтобы соответствовать системе подключения, используемой в блоке управления робота.



- (1) Источник тока с дополнительным разъемом SpeedNet на задней панели
- (2) Соединительный кабель SpeedNet
- (3) Кабельный жгут для подключения к источнику тока
- (4) Интерфейс
- (5) Кабельный жгут для подключения к блоку управления робота

Комплект поставки



- (1) Интерфейс робота
- (2) Кабельный жгут для подключения к источнику тока
- (3) Руководство по эксплуатации (не показано)

Окружающие условия

⚠ ОСТОРОЖНО!

Эксплуатация устройства в ненадлежащих окружающих условиях может иметь опасные последствия.

В результате такого обращения устройство может быть серьезно повреждено.

- Храните и эксплуатируйте устройство только в строго определенных окружающих условиях.

Диапазон температур окружающей среды:

- во время работы: от 0 до +40 °C (от 32 до 104 °F)
- во время транспортировки и хранения: от -25 до +55 °C (от -13 до 131 °F)

Относительная влажность:

- до 50 % при 40 °C (104 °F)
- до 90 % при 20 °C (68 °F)

Не допускайте попадания в воздух внутри помещения пыли, кислот, коррозионных газов или веществ и прочего.

Устройство может использоваться на высоте до 2000 м (6500 футов) над уровнем моря.

При хранении/эксплуатации устройства необходимо обеспечивать его защиту от механических повреждений.

Правила монтажа

Интерфейс необходимо монтировать на DIN-рейке в распределительном шкафу аппарата или робота.

Безопасность



ОПАСНОСТЬ!

Ошибки в обслуживании и нарушение установленного порядка проведения работ могут повлечь за собой опасные последствия.

Это может привести к тяжелым травмам и повреждению имущества.

- ▶ Все работы и функции, описанные в настоящем документе, должны выполнять и использовать квалифицированные специалисты, прошедшие курс надлежащего обучения.
- ▶ Внимательно ознакомьтесь с этим документом.
- ▶ Внимательно ознакомьтесь с руководствами по эксплуатации всех системных компонентов, в особенности с правилами техники безопасности.



ОПАСНОСТЬ!


Опасно передавать сигналы незапланированным способом.

Это может привести к тяжелым травмам и повреждению имущества.

- ▶ Не передавайте аварийные сигналы через интерфейс.


Элементы управления, разъемы и индикаторы

Органы
управления и
разъемы
интерфейса



- (1) Полюсный мостик X1
- (2) Полюсный мостик X2
- (3) Полюсный мостик X3
- (4) Переключатель
для настройки режима работы — стандартный режим / режим ОС
- (5) Полюсный мостик X8
для подачи питания на разъем SpeedNet
- (6) Разъем SpeedNet
для подключения к источнику тока

Индикация
интерфейса



Элементы
Светодиодный индикатор

- (1) STD/OC
светится, если активен режим
ОС
- (2) Welding start
начинает светиться, когда
функция активна
- (3) Robot ready
начинает светиться, когда
функция активна

- (4) Touch Sensing
начинает светиться, когда функция активна
- (5) Arc stable / Touch signal
начинает светиться, когда функция активна

-
- (6) **Power source ready**
начинает светиться, когда функция активна
-
- (7) **+3V3**
светится, если на соединительный элемент подается питание
-

Монтаж соединительного элемента

Безопасность



ОПАСНОСТЬ!

Существует опасность удара электрическим током.

Это может привести к серьезным травмам или смертельному исходу.

- ▶ Перед началом работы выключите все устройства и компоненты, участвующие в процессе, и отключите их от электросети.
- ▶ Проверьте все задействованные устройства и компоненты, чтобы предотвратить их повторное включение.
- ▶ После открытия устройства, используя соответствующий измерительный прибор, убедитесь, что содержащие электрический заряд компоненты (например, конденсаторы) разряжены.




ОПАСНОСТЬ!


Опасность поражения электрическим током из-за неправильного подключения защитного соединения с заземлением.

Это может привести к тяжелым травмам и повреждению имущества.

- ▶ Всегда используйте оригинальные винты корпуса в том количестве, в котором они были поставлены.

Установка интерфейса





- 2** Проверьте положение переключателя на интерфейсе — стандартный режим / режим ОС.
- 3** Подсоедините кабельный жгут (2) к блоку управления робота.
- 4** Подсоедините кабельный жгут (2) к интерфейсу, как показано на рисунке.
- 5** Подсоедините кабельный жгут (1) к интерфейсу, как показано на рисунке.
- 6** Подсоедините кабельный жгут (1) к соединительному кабелю SpeedNet, подключаемому к источнику тока.
- 7** Подключите соединительный кабель SpeedNet к соответствующему разъему на задней панели источника тока.

Цифровые входные сигналы — сигналы, передаваемые от робота к источнику тока.

Общие сведения Подсоединение цифровых входных сигналов:

- в стандартном режиме к 24 В (высокий);
- в режиме Open Collector к заземлению (низкий).

УКАЗАНИЕ!

В режиме Open Collector все сигналы инвертируются (инвертированная логика).

RU

Параметры

Уровень сигнала:

- низкий (0) = 0–2,5 В;
- высокий (1) = 18–30 В.

Опорный потенциал: заземление = X1/13, X1/14, X3/4, X3/12

**Доступные
сигналы**

Сведения об указанных ниже сигналах см. в документе «Описание сигналов для интерфейса TPS/i».

Обозначение сигналов Назначение	Контур тока при стандартном режиме Контур тока при режиме ОС
Welding start (Запуск сварки) Полюсный мостик X1/1	24 В = функция активна 0 В = функция активна
Robot ready (Робот готов) Полюсный мостик X1/2	24 В = функция активна 0 В = функция активна
Wire forward (Перемещение проводки вперед) Полюсный мостик X1/3	24 В = функция активна 0 В = функция активна
Torch blow out (Продувка сварочной горелки газом) Полюсный мостик X15	24 В = функция активна 0 В = функция активна
Touch sensing (TouchSensing) Полюсный мостик X1/4	24 В = функция активна 0 В = функция активна
Working mode (Режим работы)	см. описание сигналов ниже
Job number (Номер задания)	см. описание сигналов ниже

**Working mode
(Режим работы)**

Диапазон режимов работы:

Бит 2 Бит 1 Бит 0	Описание
0 0 0	Выбор внутренних параметров

Бит 2 Бит 1 Бит 0	Описание
0 0 1	Характеристики специального 2-тактного режима
0 1 0	Режим заданий

УКАЗАНИЕ!

Параметры сварки указываются с использованием аналоговых заданных значений.

Уровень сигнала, если установлены бит 0 – бит 2:

Уровень сигнала в стандартном режиме	Уровень сигнала в режиме ОС
Stecker X1/7 (Bit 0) = High	Stecker X1/7 (Bit 0) = Low
Stecker X1/8 (Bit 1) = High	Stecker X1/8 (Bit 1) = Low
Stecker X1/9 (Bit 2) = High	Stecker X1/9 (Bit 2) = Low

Job number (Номер задания)

- Сигнал Job number (Номер задания) доступен, если в режиме Working mode (Режим работы) для битов 0–2 выбрана характеристика специального 2-тактного режима или режима задания.
 - Дополнительные сведения о режиме Working mode (Режим работы, бит 0–2) см. [Working mode \(Режим работы\)](#) на странице 57.
- При помощи сигнала Job number (Номер задания) сохраненные параметры сварки можно вызвать, указав номер соответствующего задания.

Полюсный мостик	Стандартный режим Режим ОС
X1/10	24 В – бит 1 0 В – бит 1
X1/11	24 В – бит 2 0 В – бит 2
X1/12	24 В – бит 3 0 В – бит 3

Нужный номер задания выбирается при помощи двоичной кодировки (возможные номера заданий: 0–7):

- 00000001 = задание № 1
- 00000010 = задание № 2
- 00000011 = задание № 3
- и т. п.
- 00000111 = задание № 7

УКАЗАНИЕ!

Задание № 0 можно выбрать на панели управления источника тока.

Аналоговые входные сигналы — сигналы, передаваемые от робота к источнику тока

RU

Общие сведения Входы аналогового дифференциального усилителя на интерфейсе обеспечивают его электрическую изоляцию от аналоговых выходов на блоке управления робота. Каждый вход интерфейса обладает собственным отрицательным потенциалом.

УКАЗАНИЕ!

Если в блоке управления робота используется только общий контакт заземления для своих аналоговых выходных сигналов, то отрицательные потенциалы, т. е. входы на интерфейсе, должны быть связаны между собой.

Аналоговые входы, описанные ниже, активны при значениях напряжения от 0 до 10 В. Если отдельные аналоговые входы не назначены (например, для Arc length correction), используются значения, заданные на источнике тока.

Доступные сигналы Сведения об указанных ниже сигналах см. в документе «Описание сигналов для интерфейса TPS/i».

Обозначение сигналов	Назначение
Wire feed speed command value (Заданное значение скорости подачи проволоки)	полюсный мостик X2/1 = 0–10 В полюсный мостик X2/4 = GND
Arclength correction (Заданное значение коррекции длины сварочной дуги)	полюсный мостик X2/2 = 0–10 В полюсный мостик X2/5 = GND

Цифровые выходные сигналы — сигналы, передаваемые от источника тока к роботу

Общие сведения При прерывании соединения между источником тока и интерфейсом всем цифровым выходным сигналам на соединительном элементе присваивается значение «0».

Подача питания для цифровых выходов

ОПАСНОСТЬ!

Существует опасность удара электрическим током.

Это может привести к серьезным травмам или смертельному исходу.

- ▶ Перед началом работы выключите все устройства и компоненты, участвующие в процессе, и отключите их от электросети.
- ▶ Проверьте все задействованные устройства и компоненты, чтобы предотвратить их повторное включение.

На цифровые выходы должно подаваться напряжение, определенное заказчиком (не выше 36 В). Для подачи на цифровые выходы напряжения, определенного заказчиком, выполните описанные ниже действия.

- 1 Подсоедините предоставленный заказчиком кабель подачи питания к полюсному мостику X3/1.

Доступные сигналы

Сведения об указанных ниже сигналах см. в документе «Описание сигналов для интерфейса TPS/i».

Обозначение сигналов	Назначение Контур тока
Arc stable / Touch signal (Сигнал наличия тока / касания)	Полюсный мостик X3/7 24 В = активна
Power source ready (Источник тока готов)	Полюсный мостик X3/9 24 В = функция активна
Collisionbox active (блок CrashBox активен)	Полюсный мостик X3/8 24 В = функция активна


Примеры применения

Общие сведения

В зависимости от требований, которым должна соответствовать роботизированная система, не все входные и выходные сигналы необходимо использовать.

Сигналы, использование которых является обязательным, обозначены ниже звездочкой.


Пример применения стандартного режима



- X1/1 = Welding start (цифровой вход) *X3/7 = Arc stable / Touch signal (цифровой выход) *X2/1 = Wire feed speed command value + (аналоговый вход) *
X2/4 = Wire feed speed command value - (аналоговый вход) *
X2/2 = Arclength correction + (аналоговый вход) *
X2/5 = Arclength correction - (аналоговый вход) *
X1/2 = Robot ready (цифровой вход)
X3/9 = Power source ready (цифровой выход)
X3/1 = Напряжение питания для цифровых выходов *
X3/8 = Collisionbox active (цифровой выход)

* = обязательный сигнал

**Пример
применения
режима ОС**



- X1/1 = Welding start (цифровой вход) *
- X3/7 = Arc stable / Touch signal (цифровой выход) *
- X2/1 = Wire feed speed command value + (аналоговый вход) *
- X2/4 = Wire feed speed command value - (аналоговый вход) *
- X2/2 = Arclength correction + (аналоговый вход) *
- X2/5 = Arclength correction - (аналоговый вход) *
- X1/2 = Robot ready (цифровой вход) *
- X3/9 = Power source ready (цифровой выход)
- X3/1 = Напряжение питания для цифровых выходов *
- X3/8 = Collisionbox active (цифровой выход)

* = обязательный сигнал

Перечень назначения контактов

Обзор
назначения
контактов

RU

Полюсный мостик X1 — цифровой вход:

Конта Сигнал

КТ

- | | |
|----|---------------------|
| 1 | Welding start |
| 2 | Robot ready |
| 3 | Wire forward |
| 4 | Touch sensing |
| 5 | Torch blow out |
| 6 | - |
| 7 | Working mode, BIT 0 |
| 8 | Working mode, BIT 1 |
| 9 | Working mode, BIT 2 |
| 10 | Job number, BIT 0 |
| 11 | Job number, BIT 1 |
| 12 | Job number, BIT 2 |
| 13 | GND |
| 14 | GND |

Полюсный мостик X2 — аналоговый вход:

Конта Сигнал

КТ

- | | |
|---|---|
| 1 | Wire feed speed command value |
| 2 | Arc length correction command value |
| 3 | - |
| 4 | GND Wire feed speed command value |
| 5 | GND Arc length correction command value |
| 6 | - |

Полюсный мостик X3 — цифровой выход:

Конта Сигнал

КТ

- | | |
|---|---|
| 1 | Напряжение питания для цифровых выходов |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | GND |

5	-
6	-
7	Arc stable
8	Collisionbox active
9	Power source ready
10	-
11	-
12	GND

İçindekiler

Genel bilgi.....	66
Cihaz konsepti.....	66
Teslimat kapsamı.....	66
Çevre koşulları.....	67
Kurulum kararları.....	67
Güvenlik.....	67
Kumanda elemanları, anahtarlar ve göstergeler	68
Arayüz kumanda elemanları ve bağlantı soketleri	68
Arayüzde görüntüleme.....	68
Arayüzü monte edin.....	70
Güvenlik.....	70
Arayüzün kurulması.....	70
Dijital giriş sinyaller - Robottan güç kaynağına sinyaller.....	71
Genel	71
Parametreler.....	71
Mevcut sinyaller	71
Working mode (Çalışma modu)	71
Job number (Job numarası).....	72
Analog giriş sinyaller - Robottan güç kaynağına sinyaller	73
Genel	73
Mevcut sinyaller	73
Dijital çıkış sinyalleri - güç kaynağından robota sinyaller.....	74
Genel	74
Dijital çıkışların gerilim tedariki	74
Mevcut sinyaller	74
Örnek uygulamalar.....	75
Genel bilgiler.....	75
Standart mod uygulama örneği.....	75
Açık kolektör modu uygulama örneği.....	75
Pin tahsis genel bakış.....	77
Pin tahsisine genel bakış.....	77

TR


Genel bilgi

Cihaz konsepti

Arayüz, analog ve dijital giriş ve çıkışlara sahiptir ve hem standart modda hem de açık kolektör modunda (OC-Modus) çalıştırılabilir. Modlar arasında geçiş, Jumper ile gerçekleştirilebilir.

Arayüzün güç kaynağıyla bağlantısı için, arayüzle birlikte bir kablo ağacı teslim edilir. Kablo ağacının uzatma kablosu olarak, bir SpeedNet bağlantı kablosu mevcuttur.

Arayüzün robot kumandasıyla bağlantısı için hazır bir kablo ağacı kullanılır. Kablo ağacının arayüz tarafı Molex fişleriyle bağlantıya hazır şekilde düzenlenmiştir. Kablo ağacının robot tarafı, robot kumandasının bağlantı tekniğiyle uyumlu hale getirilmelidir.



(1) Cihaz arka tarafında opsiyonel SpeedNet bağlantılı güç kaynağı


(2) SpeedNet bağlantı kablosu

(3) Güç kaynağına bağlantı için kablo ağacı

(4) Arayüz

(5) Robot kumandasıyla bağlantı için kablo ağacı

Teslimat kapsamı



(1) Robot arayüzü

(2) Güç kaynağına bağlantı için kablo ağacı

(3) Kullanım kılavuzu (resimsiz)

Çevre koşulları



DİKKAT!

İzin verilmeyen çevre koşulları sebebiyle tehlike.

Ağır cihaz hasarları meydana gelebilir.

- ▶ Cihazı sadece aşağıda açıklanan çevre koşullarına uygun olarak muhafaza edin ve çalıştırın.

Ortam havası sıcaklık aralığı:

- işletim esnasında: 0 °C ila + 40 °C (32 °F ila 104 °F) arası
- taşıma ve depolama esnasında: -25 °C ila +55 °C (-13 °F ila 131 °F) arası

Bağlı hava nemi:

- 40 °C'de (104 °F) %50'ye kadar
- 20 °C'de (68 °F) % 90'a kadar

Ortam havası: tozdan, asitlerden, aşındırıcı gazlardan ya da kimyasal maddelerden vb. arındırılmış olmalıdır.

Deniz seviyesinden yükseklik: 2000 m'ye kadar (6500 ft).

Cihazı, mekanik hasardan koruyun/mekanik hasara uğramayacak şekilde çalıştırın.

Kurulum karar-ları

Arayüz, bir DIN rayı üzerinde bir otomat veya robot kumanda panosuna monte edilmelidir.

Güvenlik



TEHLİKE!

Hatalı kullanım veya hatalı yapılan çalışmalar sebebiyle tehlike.

Ciddi can ve mal kayipları meydana gelebilir.

- ▶ Bu dokümanda tanımlanan tüm çalışmalar ve fonksiyonlar sadece eğitimli uzman personel tarafından yerine getirilmelidir.
- ▶ Bu doküman okunmalı ve anlaşılmalıdır.
- ▶ Sistem bileşenlerine ait tüm kullanım kılavuzları, özellikle de güvenlik kuralları okunmalı ve anlaşılmalı.



TEHLİKE!


Plansız sinyal aktarımı sebebiyle tehlike.

Ciddi can ve mal kayipları meydana gelebilir.

- ▶ Arayüz üzerinden güvenlikle ilgili sinyaller aktarmayın.


Kumanda elemanları, anahtarlar ve göstergeler

Arayüz kumanda elemanları ve bağlantı soketleri



- (1) X1 fiş**
- (2) X2 fiş**
- (3) X3 fiş**
- (4) Jumper**
İşletim modu - standart mod / açık kolektör modu (OC-Modus) ayarı için
- (5) X8 fiş**
SpeedNet bağlantı soketinin beslenmesi için
- (6) SpeedNet bağlantı soketi**
Güç kaynağına bağlantı için

Arayüzde görüntüleme



Poz. LED göstergesi

- (1) STD/OC**
eğer OC etkinse yanar
- (2) Welding start**
eğer etkinse yanar
- (3) Robot ready**
eğer etkinse yanar

- (4) Touch Sensing**
eğer etkinse yanar
- (5) Arc stable / Touch signal**
eğer etkinse yanar

(6) Power source ready

eğer etkinse yanar

(7) +3V3

eğer arayüzün beslemesi mevcutsa yanar

Arayüzü monte edin

Güvenlik



TEHLİKE!

Elektrik akımı nedeniyle tehlike.

Ciddi yaralanma ve ölüm meydana gelebilir.

- ▶ Çalışmaya başlamadan önce çalışma kapsamındaki tüm cihazları ve bileşenleri kapatın ve ana şebekeden ayıran.
- ▶ Çalışma kapsamındaki tüm cihazları ve bileşenleri tekrar açılmaya karşı emniyete alın.
- ▶ Cihazı uygun bir ölçme aleti yardımıyla açtıktan sonra, elektrik yüklü yapı parçalarının (örneğin kondansatörler) deşarj olduğundan emin olun.





TEHLİKE!

Yetersiz koruyucu iletken bağlantı sebebiyle elektrikli akım tehlikesi.

Ciddi can ve mal kayıpları meydana gelebilir.

- ▶ Daima önceki sayıda orijinal mahfaza vidası kullanın.

Arayüzün kurulumu



2 Jumper'in arayüzdeki pozisyonunu kontrol edin - standart mod / açık kolektör modu

3 Kablo ağacını (2) robot kumanmasına bağlayın

4 Kablo ağacını (2) resimde gösterildiği gibi arayüze bağlayın

5 Kablo ağacını (1) resimde gösterildiği gibi arayüze bağlayın

6 Kablo ağacını (1) güç kaynağının SpeedNet bağlantı kablosuna bağlayın

7 SpeedNet bağlantı kablosunu güç kaynağının arka tarafındaki SpeedNet bağlantı soketine bağlayın

Dijital giriş sinyaller - Robottan güç kaynağına sinyaller

Genel

Dijital giriş sinyallerinin bağlanması

- standart modda 24 V (yüksek)
- açık kolektör modunda GND (alçak)

NOT!

Açık kolektör modunda bütün sinyaller ters çevrilmiştir (ters çevrilmiş mantık).

Parametreler

Sinyal düzeyi:

- Alçak (0) = 0 - 2,5 V
- Yüksek (1) = 18 - 30 V

Referans potansiyeli: GND = X1/13, X1/14, X3/4, X3/12

Mevcut sinyaller

Aşağıdaki sinyallerin açıklamalarını "Sinyal açıklamaları arayüz TPS/i" dokümanında bulabilirsiniz.

Sinyal açıklaması Tahsis	Standart modu devreye alma OC modu devreye alma
Welding start (kaynak yapma açık) Fiş X1/1	24 V = aktif 0 V = aktif
Robot ready (Robot hazır) Fiş X1/2	24 V = aktif 0 V = aktif
Wire forward (Tel öne) Fiş X1/3	24 V = aktif 0 V = aktif
Torch blow out (Torcu söndürme) Fiş X15	24 V = aktif 0 V = aktif
Touch sensing (TouchSensing) Fiş X1/4	24 V = aktif 0 V = aktif
Working mode (Çalışma modu)	aşağıdaki sinyal açıklamasına bakınız
Job number (Job numarası)	aşağıdaki sinyal açıklamasına bakınız

Working mode (Çalışma modu)

Çalışma modu değer aralığı:

Bit 2 Bit 1 Bit 0	Tanım
0 0 0	Dahili parametre seçimi
0 0 1	Özel 2 tetik modu işletimi karakteristik eğriler
0 1 0	Görev modu

NOT!

Kaynak parametreleri analog ayar değerleri vasıtasyyla önceden belirlenirler.

Eğer Bit 0 - Bit 2 olarak düzenlenmişse sinyal düzeyi:

Standart modda sinyal düzeyi	OC modda sinyal düzeyi
Stecker X1/7 (Bit 0) = High	Stecker X1/7 (Bit 0) = Low
Stecker X1/8 (Bit 1) = High	Stecker X1/8 (Bit 1) = Low
Stecker X1/9 (Bit 2) = High	Stecker X1/9 (Bit 2) = Low

Job number (Job numarası)

- Job number sinyali, Working mode- 0 - 2 Bit'leri ile özel 2 tetik modu işletimi karakteristik eğrileri veya Job işletimi seçildiyse mevcuttur.
 - Working mode-0 - 2 Bit'leri ile ilgili daha fazla bilgi için [Working mode \(Çalışma modu\)](#) sayfaya bakınız **71**
- Job number sinyaliyle kaydedilen kaynak parametreleri ilgili job numarası üzerinden çağrırlır.

Fış	Standart mod OC modu
X1/10	24 V - Bit 1 0 V - Bit 1
X1/11	24 V - Bit 2 0 V - Bit 2
X1/12	24 V - Bit 3 0 V - Bit 3

İstenilen Job numarası Bit kodlamasıyla seçilir (0-7 mümkün olan Job numarası):

- 00000001 = Job numarası 1
- 00000010 = Job numarası 2
- 00000011 = Job numarası 3
- ...
- 00000111 = Job numarası 7

NOT!

"0" Job numarası, güç kaynağının kumanda panelinde bir Job seçimi mümkün kılıyor.

Analog giriş sinyaller - Robottan güç kaynağına sinyaller

Genel

Analog fark yükselteci girişleri, arayüzün robot kumandasının analog çıkışlarından galvanik ayrılmasını sağlarlar. Arayüzdeki her giriş, özel bir negatif potansiyele sahiptir.

NOT!

Eğer robot kumandası analog çıkış sinyalleri için sadece ortak bir GND'ye sahipse, girişlerin negatif potansiyelleri arayüzde birbirleriyle bağlanmalıdır.

Aşağıda tanımlanan analog girişler, 0 - 10 V gerilim değerlerinde etkindir. Münferit analog girişler boşta kalırsa (örneğin Arc length correction için) güç kaynağında ayarlanan değerler alınır.

Mevcut sinyaller

Aşağıdaki sinyallerin açıklamalarını "Sinyal açıklamaları arayüz TPS/i" dokümanında bulabilirsiniz.

Sinyal açıklaması	Tahsis
Wire feed speed command value (Tel sürme ayar değeri)	X2/1 fiş = 0 - 10 V X2/4 fiş = GND
Arc length correction (Ark uzunluğu düzeltimi ayar değeri)	X2/2 fiş = 0 - 10 V X2/5 fiş = GND

Dijital çıkış sinyalleri - güç kaynağından robota sinyaller

Genel

Güç kaynağı ile arayüz arasındaki bağlantı kesilirse, arayüzdeki tüm dijital çıkış sinyaller "O" a getirilir.

Dijital çıkışların gerilim tedariki

TEHLİKE!

Elektrik akımı nedeniyle tehlike.

Ciddi yaralanma ve ölüm meydana gelebilir.

- ▶ Çalışmaya başlamadan önce çalışma kapsamındaki tüm cihazları ve bileşenleri kapatın ve ana şebekeden ayırin.
- ▶ Çalışma kapsamındaki tüm cihazları ve bileşenleri tekrar açılmaya karşı emniyetle alın.

Dijital çıkışlar, müşteri tanımlı (azami 36 V'a kadar) bir gerilimle beslenmelidir. Dijital çıkışların müşteri tanımlı bir gerilimle beslenmesi için aşağıdaki gibi hareket edin:

- 1** müşteri tanımlı gerilim beslemesinin kablosunu X3/1 fişine bağlayın

Mevcut sinyaller

Aşağıdaki sinyallerin açıklamalarını "Sinyal açıklamaları arayüz TPS/i" dokümanında bulabilirsiniz.

Sinyal açıklaması	Tahsis Devreye alma
Arc stable / Touch signal (Akım geçisi / Touch sinyal)	FİŞ X3/7 24 V = aktif
Power source ready (Güç kaynağı hazır)	FİŞ X3/9 24 V = aktif
Collisionbox active (Çarpışma kutusu etkin)	FİŞ X3/8 24 V = aktif


Örnek uygulamalar

Genel bilgiler

Robot uygulamasından isteklere göre, giriş ve çıkış sinyallerinin hepsi kullanılmak zorunda değildir.

Kullanılması gereken sinyaller, aşağıda bir yıldızla işaretlenmiştir.


Standart mod uygulama örneği



- X1/1 = Welding start (dijital giriş) *X3/7 = Arc stable / Touch signal (dijital çıkış) *
X2/1 = Wire feed speed command value + (analog giriş) *
X2/4 = Wire feed speed command value - (analog giriş) *
X2/2 = Arclength correction + (analog giriş) *
X2/5 = Arclength correction - (analog giriş) *
X1/2 = Robot ready (dijital giriş) *
X3/9 = Power source ready (dijital çıkış)
X3/1 = Dijital çıkışlar için besleme gerilimi *
X3/8 = Collisionbox active (dijital çıkış)

* = Sinyal kullanılmalıdır

Açık kolektör modu uygulama örneği



- X1/1 = Welding start (dijital giriş) *
- X3/7 = Arc stable / Touch signal (dijital çıkış) *
- X2/1 = Wire feed speed command value + (analog giriş) *
- X2/4 = Wire feed speed command value - (analog giriş) *
- X2/2 = Arclength correction + (analog giriş) *
- X2/5 = Arclength correction - (analog giriş) *
- X1/2 = Robot ready (dijital giriş) *
- X3/9 = Power source ready (dijital çıkış)
- X3/1 = Dijital çıkışlar için besleme gerilimi *
- X3/8 = Collisionbox active (dijital çıkış)

* = Sinyal kullanılmalıdır

Pin tahsis genel bakış

Pin tahsisine genel bakış

FİŞ X1 - dijital girdi:

Pin Sinyal

1 Welding start

2 Robot ready

3 Wire forward

4 Touch sensing

5 Torch blow out

6 -

7 Working mode, BIT 0

8 Working mode, BIT 1

9 Working mode, BIT 2

10 Job number, BIT 0

11 Job number, BIT 1

12 Job number, BIT 2

13 GND

14 GND

FİŞ X2 - analog girdi:

Pin Sinyal

1 Wire feed speed command value

2 Arclength correction command value

3 -

4 GND Wire feed speed command value

5 GND Arclength correction command value

6 -

FİŞ X3 - dijital çıkış:

Pin Sinyal

1 Dijital çıkışlar için besleme gerilimi

2 -

3 -

4 GND

5 -

6 -

7	Arc stable
8	Collisionbox active
9	Power source ready
10	-
11	-
12	GND

目录

概述	80
设备原理	80
供货范围	80
环境条件	81
安装规章	81
安全标识	81
操作元件 - 接口和显示	82
接口上的控制键和连接插座	82
接口上的指示灯	82
安装接口	83
安全标识	83
安装接口	83
数字输入信号 - 从机器人到电源的信号	84
概要	84
参数	84
可用信号	84
Working mode (工作模式)	84
Job number (Job 号)	85
模拟输入信号 - 从机器人到电源的信号	86
概要	86
可用信号	86
数字输出信号 - 从电源到机器人的信号	87
概要	87
数字输出电源	87
可用信号	87
应用示例	88
概要	88
标准模式应用示例	88
OC 模式应用示例	88
引脚分配概览	90
引脚分配概览	90

概述


设备原理

接口包含模拟及数字两种输入、输出，可在标准模式和集电极开路模式（OC 模式）下工作。工作模式通过跳线进行切换。

电缆束配有利于连接到电源的接口。SpeedNet 连接电缆可用作电缆束的延长线。

预制电缆束可用于连接接口和机器人控制器。

这种预制电缆束可随时连接，且其接口端配有 Molex 插头。必须改装机器人端的电缆束，使之与机器人控制器上所用的终端系统匹配。



(1) 位于装置背面且带有可选 SpeedNet 连接的电源


(2) SpeedNet 连接电缆

(3) 用于连接到电源的电缆束

(4) 接口

(5) 用于连接到机器人控制器的电缆束

供货范围




(1) 机器人接口

(2) 用于连接到电源的电缆束

(3) 操作说明书（未给出）

环境条件



小心!

环境条件不合规时存在危险。

此时可能导致设备严重损坏。

- ▶ 只能于下列环境条件储存和操作设备。

环境空气温度范围：

- 操作期间：0 °C 至 + 40 °C (32 °F 至 104 °F)
- 运输和储存期间：-25 °C 至 +55 °C (-13 °F 至 131 °F)

相对湿度：

- 40 °C (104 °F) 时最高 50%
- 20 °C (68 °F) 时最高 90%

需保持设备周围空气中无灰尘、酸类、腐蚀性气体及物质等。

可使用设备的最高海拔为 2000 m (6500 ft)。

必须在保证设备免受机械损伤的情况下存储/操作设备。

安装规章

接口必须安装在机器或机器人开关柜的支承轨道上。

安全标识



危险!

误操作及工作不当时存在危险。

此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。

- ▶ 仅接受过培训且有资质人员方可执行本文档中所述的全部操作和功能。
- ▶ 阅读并理解本文档。
- ▶ 阅读并理解有关系统组件的所有操作说明书，尤其是安全规程。



危险!


意外传输信号时存在危险。

此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。

- ▶ 切勿通过接口传送任何安全信号。


操作元件、接口和显示

接口上的控制键和连接插座



- (1) X1 极桥
(2) X2 极桥
(3) X3 极桥
(4) 跳线
用于设定工作模式 - 标准模式 / OC 模式
(5) X8 极桥
用于为 SpeedNet 连接供电
(6) SpeedNet 连接插口
用于连接电源

接口上的指示灯



项目号 LED 指示灯

- (1) STD/OC
当 OC 模式激活时点亮
(2) Welding start
激活后点亮
(3) Robot ready
激活后点亮

- (4) Touch Sensing
激活后点亮
(5) Arc stable / Touch signal
激活后点亮
(6) Power source ready
激活后点亮
(7) +3V3
当接口有电源供给时点亮

安装接口

安全标识

危险!

焊接电流存在危险。

此时可能导致严重的人员伤亡。

- ▶ 在开始工作之前，关闭所有相关的设备和部件，并将它们同电网断开。
- ▶ 保护所有相关设备和部件以使其无法重新开启。
- ▶ 打开设备后，使用合适的测量仪器检查带电部件（如电容器）是否已放电。



危险!

因保护接地线连接不良而引起的电流存在危险。

此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。

- ▶ 务必按照最初供应的数量使用原厂外壳螺钉。

安装接口



2 检查跳线在接口上的位置 - 标准模式 / OC 模式

- 3** 将电缆束 (2) 连接至机器人控件
- 4** 将电缆束 (2) 连接至接口，如图所示
- 5** 将电缆束 (1) 连接至接口，如图所示
- 6** 将电缆束 (1) 连接至电源的 SpeedNet 连接电缆
- 7** 将 SpeedNet 连接电缆连接至电源背面的 SpeedNet 接口

数字输入信号 - 从机器人到电源的信号

概要

数字输入信号接线

- 标准模式下，接至 24 V (高)
- 集电极开路模式下，接地 (低)

注意!

集电极开路模式下，所有信号均为反向信号（反向逻辑）。

参数

信号电平：

- 低 (0) ..0 - 2.5 V
- 高 (1) ..18 - 30 V

参考电位：接地 = X1/13、X1/14、X3/4、X3/12

可用信号

“TPS/i 接口信号说明” 文档中提供了以下信号的相关说明。

信号名称 分配	标准模式电路 OC 模式电路
Welding start (焊接启动) X1/1 极桥	24 V = 激活 0 V = 激活
Robot ready (机器人就绪) X1/2 极桥	24 V = 激活 0 V = 激活
Wire forward (向前送丝) X1/3 极桥	24 V = 激活 0 V = 激活
Torch blow out (焊枪气体吹扫) X15 极桥	24 V = 激活 0 V = 激活
Touch sensing (TouchSensing) X1/4 极桥	24 V = 激活 0 V = 激活
Working mode (工作模式)	请参见下方信号说明
Job number (Job 号)	请参见下方信号说明

Working mode (工作模式)

工作模式范围：

位 2 位 1 位 0	说明
0 0 0	内部参数选择
0 0 1	特殊二步模式特性数据
0 1 0	Job 模式

注意!

焊接参数使用模拟设定值指定。

设定位 0 - 位 2 时的信号电平：

标准模式下的信号电平	OC 模式下的信号电平
Stecker X1/7 (Bit 0) = High	Stecker X1/7 (Bit 0) = Low
Stecker X1/8 (Bit 1) = High	Stecker X1/8 (Bit 1) = Low
Stecker X1/9 (Bit 2) = High	Stecker X1/9 (Bit 2) = Low

Job number (Job 号)

- Job number 信号在使用 Working mode 0 - 2 位选择特殊二步模式或 Job 模式特性数据时可用。
 - 有关 Working mode 0 - 2 位的详细信息，请参见自第 [Working mode \(工作模式\)](#) 页起的 **84**
- 由 Job number 信号通过对应的 Job 号调用已保存的焊接参数。

极桥	标准模式 OC 模式
X1/10	24 V - 位 1 0 V - 位 1
X1/11	24 V - 位 2 0 V - 位 2
X1/12	24 V - 位 3 0 V - 位 3

必须使用位编码选择所需的 Job 号（可能的 Job 号为 0-7）：

- 00000001 = Job 号 1
- 00000010 = Job 号 2
- 00000011 = Job 号 3
- 等
- 00000111 = Job 号 7

注意!

Job 号“0”允许在电源调控面板上选择一个 Job。

模拟输入信号 - 从机器人到电源的信号

概要

接口上的模拟差分放大器输入可确保在接口与机器人控件上的模拟输出之间实现电气隔离。接口上的每项输入都有各自对应的负电位。

注意!

如果机器人控件针对其模拟输出信号仅使用一个公共接地端，则负电位（即接口输入）必须连接在一起。

下述模拟输入在电压为 0 - 10 V 时激活。如果未为各个模拟输入分配值（例如，Arclength correction），则会使用在电源上设定的值。

可用信号

“TPS/i 接口信号说明” 文档中提供了以下信号的相关说明。

信号名称	分配
Wire feed speed command value (送丝速度设定值)	X2/1 极桥 = 0 - 10 V X2/4 极桥 = 接地
Arclength correction (弧长修正设定值)	X2/2 极桥 = 0 - 10 V X2/5 极桥 = 接地

数字输出信号 - 从电源到机器人的信号

概要

电源和接口之间的连接中断时，接口上的所有数字输出信号都将置为“0”。

数字输出电源



危险!

焊接电流存在危险。

此时可能导致严重的人员伤亡。

- ▶ 在开始工作之前，关闭所有相关的设备和部件，并将它们同电网断开。
- ▶ 保护所有相关设备和部件以使其无法重新开启。

必须向数字输出供应客户特定电压（最高可达 36 V）。要向数字输出供应客户特定电压，请执行如下步骤：

- 1 将客户特定电源电缆连接至极桥 X3/1

可用信号

“TPS/i 接口信号说明” 文档中提供了以下信号的相关说明。


信号名称	分配 电路
Arc stable / Touch signal (电流 / 触摸信号)	X3/7 极桥 24 V = 激活
Power source ready (电源就绪)	X3/9 极桥 24 V = 激活
Collisionbox active (CrashBox 已激活)	X3/8 极桥 24 V = 激活

应用示例

概要

根据对机器人应用的要求，并不需要用到所有的输入和输出信号。
用星号标记需要用到的信号，如下所示。


标准模式应用示例



- X1/1 = Welding start (数字输入) *X3/7 = Arc stable / Touch signal (数字输出) *
X2/1 = Wire feed speed command value + (模拟输入) *
X2/4 = Wire feed speed command value - (模拟输入) *
X2/2 = Arc length correction + (模拟输入) *
X2/5 = Arc length correction - (模拟输入) *
X1/2 = Robot ready (数字输入) *
X3/9 = Power source ready (数字输出)
X3/1 = 数字输出馈电电压 *
X3/8 = Collisionbox active (数字输出)

* = 必用信号

OC 模式应用示例



X1/1 = Welding start (数字输入) *
X3/7 = Arc stable / Touch signal (数字输出) *
X2/1 = Wire feed speed command value + (模拟输入) *
X2/4 = Wire feed speed command value - (模拟输入) *
X2/2 = Arc length correction + (模拟输入) *
X2/5 = Arc length correction - (模拟输入) *
X1/2 = Robot ready (数字输入) *
X3/9 = Power source ready (数字输出)
X3/1 = 数字输出馈电电压 *
X3/8 = Collisionbox active (数字输出)

* = 必用信号

引脚分配概览

引脚分配概览

X1 极桥 - 数字输入：

引脚 信号

1 Welding start

2 Robot ready

3 Wire forward

4 Touch sensing

5 Torch blow out

6 -

7 Working mode, BIT 0

8 Working mode, BIT 1

9 Working mode, BIT 2

10 Job number, BIT 0

11 Job number, BIT 1

12 Job number, BIT 2

13 GND

14 GND

X2 极桥 - 模拟输入：

引脚 信号

1 Wire feed speed command value

2 Arclength correction command value

3 -

4 GND Wire feed speed command value

5 GND Arclength correction command value

6 -

X3 极桥 - 数字输出：

引脚 信号

1 Supply voltage for digital outputs

2 -

3 -

4 GND

5 -

6 -

7	Arc stable
8	Collisionbox active
9	Power source ready
10	-
11	-
12	GND



 SPAREPARTS
ONLINE

Fronius International GmbH
Froniusstraße 1
4643 Pettenbach
Austria
contact@fronius.com
www.fronius.com

Under www.fronius.com/contact you will find the addresses
of all Fronius Sales & Service Partners and locations.